


MARIO


MARIO Fold 8 DC Frame kit 安装指引




1 机臂的安装组合




2 CNC机头的安装




3 机身与机头的组合



4 散热片及图传的安装



5 电机及保护脚垫的安装



6 两种固定天线的安装方式

安装方式一



安装方式二

① O3单天线与CNC座的安装, 天线需要先穿过天线座, 再安装CNC适配件, 上拧紧两颗M4*3基米螺丝

从底部的孔穿出, 然后上紧垫片及螺母

CNC适配件
基米螺丝

② 安装好适配件的天线往天线座内推, 完全装好



7 GPS及T型天线的安装



8 安装电子设备

① 安装中板的4个M3*22的螺丝

M3*22


电源线

② 安装飞塔, 电源线前出

飞塔

③ 安装保护侧板

侧板



9 正确安装桨叶



请扫描二维码获取安装指南建议您
通过SpeedyBee App 扫描以获取更详细的安装指南



SpeedyBee APP



Facebook QR Code



Operation instructions